

Intégration des équivalences Hollander 77ième édition (77.4) dans le logiciel ProgiPac

Cette mise à jour contient les équivalences Hollander de leur 77 ième édition.
Elle contient toutes les modifications de toutes les pièces du catalogue Hollander.

Dans ce document :

- Couverture sur les modèles 2011-12
- Nouvelle couverture : interrupteur de porte électrique
- Code d'activation

POUR ACTIVER LA MISE À JOUR

Dans le logiciel ProgiPac, sélectionnez :

01 - Système Opérateur
puis 05 - Mise à jour des équivalences
et 02 - Mise à jour des équivalences

Suivez ensuite les instructions à l'écran.
Cette mise à jour requiert un **CODE D'ACTIVATION**. Vous trouverez ce code dans ce document d'information.

Couverture sur les modèles 2011-12

Acura

MDX
RDX (2011-2012)
RL
TL
TSX
ZDX (2011-2012)

Audi

A3 (2012)

BMW

Active Hybrid 750
Alpina B7 (2011-2012)
328i
335i
740i (2011-2012)
750i (2011-2012)
760i
M3
X3
Z4

Chrysler

300
Challenger
Journey
Dodge Ram 2500
Dodge Ram 3500

Cooper

Mini-Cooper (4 sièges)
Clubman (2011-2012)
Countryman (2011-2012)

Ford

Escape (2012)
Flex (2012)
Fusion (2012)
Lincoln MKT (2012)
Lincoln MKZ (2012)
Taurus (2012)

General Motors

Buick Enclave (2012)
Chevrolet Traverse (2012)
Chevrolet Express Van
(1500/2500/3500)
Chevrolet Volt (2011-2012)
GMC Acadia (2012)
GMC Savana Van
(1500/2500/3500)

Honda

Fit
Insight

Hyundai

Azera
Elantra
Equus (2011-2012)
Genesis
Santa Fe
Tucson

Kia

Borrego
Forte
Optima

Mercedes

B200 (B-Class)
CL63/CL65/CL550/CL600 (CL-Class)
G55/G550 (G-Class)
SLS

Nissan

Altima (2011-2012)
Frontier (2011-2012)
Leaf (2011-2012)
Sentra (2011-2012)
Titan

Scion

IQ (2011-2012)
TC (2011-2012)
XD (2011-2012)

Suzuki

Equator (2011-2012)
SX4 (2011-2012)

Toyota

Tacoma
Tundra

Volkswagen

Beetle (2012)
Passat (2012)

Volvo

C30
S40
S80
V50
XC90



Mise à jour 77.4
Février 2012

Nouvelle couverture : Interrupteur de porte électrique (interrupteur principal)

Electric Door Switch (Master Switch)

ProgiPac : #702 Hollander : #641

Pour accommoder la demande grandissante pour les interrupteurs de porte électriques, des équivalences ont été ajoutées pour tous les interrupteurs situés sur la **porte conducteur** des modèles 2000 aux modèles récents.

Code d'activation : 7434